



1. Panoramica dei prodotti


Vista frontale:




- 1 Entrata
- 2 Uscita
- 3 Indicatore modo AC
- 4 Livello del carico
- 5 Indicatore sovraccarico
- 6 Indicatore modo batteria
- 7 Livello batteria
- 8 Indicatore batteria bassa
- 9 Indicatore guasti

Vista posteriore:

750/1K VA




Schuko Type I French Type I French Type II Schuko Type II IEC Type



NEMA Type I NEMA Type II UK Type Universal Type S. Africa Type

2K/3K



Schuko Type

NEMA Type I

NEMA Type II

IEC Type


- 1 Prese uscita
- 2 Presa entrata
- 3 Interruttore ON/OFF
- 4 Protezione Modem/Telefono/Network
- 5 Porta RS-232
- 6 Porta USB

3. Installazione e avvio iniziale

NOTA: Prima d'eseguire l'installazione, si prega di controllare l'UPS. Assicurarsi che all'interno dell'imballo nulla è danneggiato.

Collocamento e condizioni

Installare l'UPS in un'area protetta, priva di polvere eccessiva e adeguato flusso d'aria. Si prega di disporre l'UPS a distanza da altre unità di almeno 20 cm per evitare interferenze. Non usare l'UPS in cui la temperatura e l'umidità è al di fuori dei limiti specifici. (Si prega di controllare le specifiche per i limiti).



Connessione – utilizzo – carica batteria

Collegare il cavo d'ingresso AC alla presa a muro. Per ottenere i migliori risultati, consigliamo di caricare la batteria per almeno 6 ore prima del primo utilizzo. L'UPS carica la batteria durante l'uso.



6 hours



Collegare il carico

Collegare i carichi alle prese d'uscita, sul pannello posteriore dell'UPS. Poi attivare l'interruttore di alimentazione dell'UPS, quindi i dispositivi connessi, che saranno protetti dall'UPS.

ATTENZIONE: NON collegare una stampante laser o scanner all'UPS. Questi possono causare danni all'UPS.



Collegamento Modem/telefono/Network per la protezione

Per protezione, collegare un singolo modem / linea telefonica in presa protetta "IN" sul pannello posteriore dell'UPS. Collegare nella presa "OUT" di corrente al computer.

Collegare i cavi di comunicazione

Per controllare l'UPS lo shutdown / start-up e stato di monitoraggio, collegare il cavo di comunicazione in una porta USB/RS-232 e l'altro lato del cavo alla porta di comunicazione del PC. Con il controllo del software installato, è possibile pianificare UPS shutdown / start-up e di monitorare lo stato UPS tramite PC.

Attivare e disattivare l'UPS

Accendere l'UPS premendo l'interruttore di alimentazione. Spegnerne l'UPS premendo nuovamente l'interruttore di alimentazione.

4. Importante avviso di sicurezza (CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI)

ATTENZIONE! Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, installare in una temperatura e umidità controllate al coperto zona priva di contaminanti conduttori. (Vedere il capitolato d'oneri per l'accettabile gamma di temperatura e umidità).

ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di surriscaldamento all'UPS, non coprire le ventole di raffreddamento e evitare di esporre l'unità alla luce diretta del sole o di installare l'apparecchio vicino apparecchi che emettono calore, come: luogo di riscaldamento o forni.

ATTENZIONE! Non allacciare carichi strani, come ad esempio: apparecchiature medicali, utensili, forni a microonde, aspirapolvere, all'UPS.

ATTENZIONE! Collegare carichi alle prese d'usita e non a quella d'ingresso.

ATTENZIONE! Non permettere che entrino liquidi o oggetti estranei nell'UPS. Non collocare le bevande o di altri recipienti contenenti liquidi o vicino all'UPS.

ATTENZIONE! In caso di emergenza, premere il tasto OFF e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA per disattivare correttamente l'UPS.

ATTENZIONE! Non attaccare una presa multipla o soppressori delle sovratensioni all' UPS.

ATTENZIONE! Se l'UPS è con telaio in metallo, per finalità di sicurezza, durante l'installazione deve avere la messa a terra, al fine di ridurre la corrente di fuga sotto 3.5A.

ATTENZIONE! pericolose scosse elettriche possono essere presenti. Anche con UPS scollegato dalla rete, ancora tensioni pericolosi possono essere accessibili attraverso la corrente della batteria. Dalla batteria devono essere scollegati i faston del polo positivo e negativo, quando si esercita il servizio di manutenzione o lavori all'interno dell'UPS.

ATTENZIONE! Servizi di assistenza delle batterie devono essere eseguiti o sotto il controllo di personale esperto di batterie e con le necessarie precauzioni. Tenere lontano dalle batterie le persone non autorizzate.

ATTENZIONE! Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare lo stesso numero e tipo di batterie.

ATTENZIONE! La tensione della batteria interna è 12VDC. Sigillata, al piombo, batteria a 6 celle.

ATTENZIONE! Non gettare le batterie nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere. Non aprire o rompere le batterie. Le batterie rilasciato elettrolito ed è dannoso per la pelle e gli occhi.

ATTENZIONE! Scollegare il gruppo di continuità prima della pulizia e non utilizzare detergenti liquidi o spray.

ATTENZIONE! Una batteria può presentare un rischio di scosse elettriche e ad alta corrente di corto circuito. Le seguenti precauzioni devono essere osservate prima di sostituire le batterie:

- 1) Togliere orologi, anelli o altri oggetti metallici.
- 2) Utilizzare strumenti con manici isolati.
- 3) indossare guanti e stivali di gomma.
- 4) Non gettare strumenti o parti di metallo sulla parte superiore delle batterie.
- 5) Scollegare fonte di carica prima di collegare o scollegare i terminali delle batterie.

5. Download del software e l'installazione (solo per il modello con porta di comunicazione)

Si prega di seguire i passaggi qui sotto per scaricare e installare software di monitoraggio:

1. Entrare nel sito <http://www.power-software-download.com>
2. Fare clic su icona ViewPower software e poi scegliere il sistema operativo necessario per scaricare il software.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software.
4. Quando il computer viene riavviato, il software di monitoraggio verrà visualizzato come icona arancione, situata vicino l'orologio.

6. Risoluzione dei problemi

Usa la tabella qui di seguito per risolvere i problemi di lieve entità.

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Non ci sono parole display sul pannello frontale, anche se l'alimentazione è normale.	L'alimentazione AC d'ingresso non è collegata bene. Il cavo AC d'ingresso dell'UPS non è collegato.	Controllare se il cavo d'ingresso è collegato alla rete. Controllare il cavo di alimentazione CA se esiste correttamente alla spina e presa entrata PC.
Il tempo di autonomia è più breve del valore nominale.	La batteria non è completamente carica.	Caricare le batterie almeno per 6 ore e poi verificare la capacità di nuovo. Se il problema persiste, si prega di consultare il servizio assistenza.
	Batterie difettose	Contattare il servizio assistenza per sostituire la batteria.
Icona di attenzione o guasto viene visualizzata e continuo suono d'allarme.	Ventola bloccata o guasta	Controllare la ventola o contattare il servizio assistenza
	UPS in sovraccarico	Rimuovere alcuni carichi. Prima di ricollegare i dispositivi, verificare la corrispondenza totale dei carichi connessi all'UPS, vedi capacità nelle specifiche.
Sullo schermo LCD viene visualizzato batteria bassa.	Batteria non sufficientemente carica	Caricare la batteria almeno per 6 ore

7 Specifiche

Modello	750	1K	1.5K	2K
CAPACITÀ	750VA/480W	1000VA/700W	1500VA/1050W	2000VA/1400W
INGRESSO				
Voltaggio	110/120 VAC or 220/230/240 VAC			
Gamma di voltaggio	81-145 VAC / 162-290 VAC			
USCITA				
Regolazione voltaggio	+/-10%			
Tempo trasferimento	Tipico 2-6 ms, 10 ms max.			
Tipo d'onda	Pure Sine Wave			
BATTERIA				
Tipo e numero	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/10Ah x 2
Tempo di ricarica	4-6 hours recover to 90% capacity			
PHYSICAL				
Dimension (DxWxH)	350 x 146 x 160 mm		397 x 146 x 205 mm	
Net Weight (kgs)	8.3	9.0	11.6	12.25
Environment				
Humidity	0-90 % RH @ 0-40° C (non-condensing)			
Noise Level	Less than 40 dB			
MANAGEMENT				
USB/RS-232	Supports Windows 98 SE/ME/NT 4.x/2000/2003/XP/Vista/2008			